

WICHTIGE HINWEISE ZUR FÄRBETECHNIK IN SB-SYSTEMEN

INFORMATIONEN ZUM SICHERHEITSDATENBLATT

RATIODATA 



Nach der Installation der Färbetechnik liegt die Verantwortung für den sicheren Betrieb sowie den sachgemäßen Umgang und bestimmungsgemäßen Gebrauch der verwendeten Tinte bei Ihrem Unternehmen.

Da die Tinte im Falle einer Auslösung reizende oder gesundheitsschädliche Wirkungen entfalten kann, ist eine regelmäßige Unterweisung Ihrer Mitarbeitenden unerlässlich. Dabei ist insbesondere darauf hinzuweisen, dass direkter Haut- und Augenkontakt unbedingt zu vermeiden ist.

Bitte stellen Sie sicher, dass alle betroffenen Personen über diese Risiken informiert sind und die erforderlichen Schutzvorkehrungen konsequent einhalten.

Sollte es zu einer Farbauslösung kommen, befolgen Sie bitte unverzüglich die im beigefügten Sicherheitsdatenblatt aufgeführten Erste-Hilfe-Maßnahmen. Auf das Sicherheitsdatenblatt kann über den untenstehenden Link oder durch Scannen des QR-Codes zugegriffen werden. Über den Link stehen zudem die jeweiligen Bedienungsanleitungen zur Verfügung.

Alle detaillierten Informationen, inklusive spezifischer Gefahrenhinweise, Schutzmaßnahmen und Notfallanweisungen, sind im offiziellen „Sicherheitsdatenblatt“ hinterlegt.

Download hier möglich

Link: [Feerica - Ratiodata SE](#)



Bei Fragen rund um Färbetechnik wenden Sie sich an vertrieb@ratiodata.de

Haben Sie Fragen oder Interesse am Produkt? Wir beraten Sie gerne telefonisch unter +49 251 20830-1666.

Ratiodata SE | Gustav-Stresemann-Weg 29 | 48155 Münster | www.ratiodata.de